КОМПАНИЯ ПАРААВИС

107061, МОСКВА, а/я 515

Тел. (495)649-35-54, Факс: (495)649-35-54
E-MAIL info@paraavis.com
Web.: www.paraavis.com

24 сентября 2010г.

БЮЛЛЕТЕНЬ № 03/10

В процессе эксплуатации парашютных ранцев «Спирит» и «Спирит-Варио», произведённых «Компанией «Параавис», выявлена неточность рисунка «Руководства по эксплуатации», показывающего положение нижнего кольца системы «Транзит» перед закрытием предохранительного клапана отсека ПЗ. Для обеспечения надёжной работы системы «Транзит» кольца на верхнем клапане отсека ПЗ должны быть разложены в разные стороны.

«Спирит»

Имеется



Должно быть



«Спирит-Варио»

Имеется



Должно быть



Главный конструктор Шатохин В.Н.