



Ray M (C1611_24 перепад 05.10.17_spiral_exit)
l.e. 01.13.2017.

Свободные концы : Joy III

Схема подсоединения строп:
 I - A1,A2
 II - A3
 III - B1,B2,B3,St
 IV - C1,C2
 V - C3