



Ray XL (C1611_27.8 перепад 24.04.17)
 l.e. 18.10.2018.

Свободные концы : Ray

Схема подсоединения строп:
 I - A1,A2
 II - A3
 III - B1,B2,B3,St
 IV - C1,C2,C3
 клеванта - K