

07.01.2013

БЮЛЛЕТЕНЬ № 1/13

В 2013г. в конструкцию кайта ION 2 внесена подкупольная регулировка длины пятой (страховочной) стропы (см. схему), используемая для устранения провисания стропы на ветру.

Ограниченная партия кайтов ION 2 (площадью 5, 7 и 10м²) была выпущена с ошибочно малой длиной направляющей стропы (через кольцо соединена с пятой стропой) – при попытке подсоединения пятой стропы из этой партии кайт приобретает видимый излом в центре купола.


Устранить этот недостаток можно любым из следующих способов:

1. Получить в Компании Параавис стропу-удлинитель (1,5м), которой нарастить направляющую стропу со стороны чикенлуп (кольцо переместить на конец удлинённой направляющей стропы).
2. Самостоятельно изготовить удлинитель (1,5м) из шнура или стропы прочностью не менее 80кгс.
3. Временно снять комплект пятой стропы. Вместо него использовать страховку за стропы управления.

Главный конструктор



Шатохин В.Н.



Юп II Регулировка длины пятой стропы